

FICHA TÉCNICA

WD-40® SPECIALIST LIMPA CONTATO



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Limpa contatos elétricos e eletrônicos sensíveis. Remove óleo, sujeira, resíduos de fluxo e condensação. Não deixa resíduos. Funciona em grandes motores elétricos, circuitos de armaduras, relés, painéis elétricos e geradores.

APLICAÇÕES

- PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO
- CONTROLES
- INTERRUPTORES
- CABEÇOTES
- INSTRUMENTOS DE PRECISÃO

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS



PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aparência:	Líquido Transparente	Limites de Inflamabilidade: (Solvente)	LEL: 1.1% - UEL: 16.9%
Odor:	Odor de hidrocarboneto / álcool	Pressão de Vapor:	37.5 mmHg @ 20°C (heptano)
Limite de Odor:	Não estabelecido	Densidade do Vapor:	Maior que 2 (ar=1)
pH:	Não aplicável	Densidade Relativa:	Não estabelecida
Ponto de fusão / Congelamento:	Não estabelecido	Solubilidade:	Parcialmente solúvel em água
Ponto de ebulição / Intervalo:	180-210°F (82.2-99°C)	Coefficiente de Partição; n octanol/água:	Não estabelecido
Ponto de Inflamação:	16°F (-9°C) estimado	Temperatura de Autoignição:	Não estabelecido
Taxa de Evaporação:	Não estabelecido	Temperatura de Decomposição:	Não estabelecido
Inflamabilidade (sólido, gás):	Aerossol Inflamável	Viscosidade:	Não estabelecida
VOC:	45%	Ponto de Fluidez:	Não estabelecido

MODO DE USAR

Desligue toda a energia e deixe as superfícies quentes esfriarem. Certifique-se de que toda a energia armazenada seja drenada do sistema. AGITE BEM por 20-30 segundos antes de cada spray. Vire o canudo para cima para utilizar como JATO direcionado ou para baixo para utilizar como SPRAY. Segure a lata de 15 a 20 cm de distância da superfície e borrife diretamente no dispositivo eletrônico ou placa de circuito para eliminar e remover quaisquer contaminantes que possam causar perda de contato elétrico. Incline a superfície durante a limpeza e deixe o excesso de limpador escorrer. Deixe o produto secar completamente e ventile o sistema por completo antes de restaurar a energia.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

ARMAZENAMENTO

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade.

DESCARTE

Descarte o conteúdo / recipiente de acordo com as leis regionais.

PERIGO



Cuidado, inflamável! Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Não perfure a embalagem vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha à temperatura superior a 50°C. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto ou ligue para (CEATOX) 0800-7226001. A FISPQ deste produto pode ser obtida através do site: www.wd40.com.br. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.**

COMPOSIÇÃO

MISTURA

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

1,1 Difluoretano (CAS 75-37-6): 40,0 - 60,0 %;
Heptano (CAS 64742-49-0): 20,0 - 30,0 %;
Isopropanol (CAS 67-63-0): 10,0 - 20,0 %.



Aut. Func./M.S. 3.07518.1.
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA,
No. 25351.188394/2021-01
Fabricado por: WD-40 Company - USA
Importado e Distribuído por:
Theron Marketing Ltda
CNPJ: 02.260.769/0001-74
Químico Resp.: Márcia Maria dos Santos
CRQ: 09401959 - 9ª Região
wd40.com.br / SAC: 41 2109-8025

